【Linkwithモード　接続適合一覧表】
対象機種：NSZP-W64D、NSZP-D64D

キャリア名	機種名	スマートフォン連携 接続タイプ	接続可否	確認OSバージョン
NTTドコモ	Ascend　HW-01E	MHL	○ ※3※17	Android4.0
	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	MHL	○ ※2※7	Android 4.1
	AQUOS PHONE sv SH-10D	MHL	○ ※2※3※7※10※11	Android 4.1
	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	MHL	○ ※2※7※13	Android4.0
	ARROWS NX F-01F	MHL	○ ※2※3※19※20	Android 4.2
	Disney Mobile on docomo F-07E	MHL	○ ※2※19※21	Android 4.2
	ARROWS V F-04E	MHL	○ ※2※3※15※16	Android4.0
	REGZA Phone T-02D	MHL	○ ※2※8※9	Android4.0
	GALAXY S4 SC-04E	MHL	○ ※3※4※22	Android 4.2
	GALAXY S Ⅲα SC-03E	MHL	○ ※4	Android 4.1
	GALAXY S Ⅲ SC-06D	MHL	○ ※4※5※6	Android 4.1
	GALAXY S Ⅱ LTE SC-03D	MHL	○ ※3※9	Android4.0
	GALAXY S Ⅱ SC-02C	MHL	○	Android4.0
	Optimus G L-01E	MHL	○ ※6	Android4.0
			×	Android 4.1
	Optimus LTE L-01D	MHL	○ ※6※7	Android4.0
	PRADA phone L-02D	MHL	○ ※6※12	Android4.0
	MEDIAS X N-06E	MHL	○ ※2	Android 4.2
	Xperia A SO-04E	MHL	○ ※2※8	Android 4.2
	Xperia Z SO-02E	MHL	○ ※2※8	Android 4.2
	Xperia AX SO-01E	MHL	○ ※2※7※18	Android4.0
			×	Android 4.1
	Xperia GX SO-04D	MHL	○ ※2※7※8※9	Android 4.1
	Xperia acro HD SO-03D	HDMI	○ ※1※3※14	Android4.0
	Xperia NX SO-02D	HDMI	○ ※1※3	Android4.0
	Xperia acro SO-02C	HDMI	○ ※1	Android2.3
	Xperia arc SO-01C	HDMI	○ ※1	Android2.3
au	iPhone 5s	HDMI	○	iOS 7.0
	iPhone 5c	HDMI	○	iOS 7.0
	iPhone 5	HDMI	○	iOS 6.1.3
	iPhone 4S	DOCK	○	iOS 6.1.3
ソフトバンク	iPhone 5s	HDMI	○	iOS 7.0
	iPhone 5c	HDMI	○	iOS 7.0
	iPhone 5	HDMI	○	iOS 6.1.3
	iPhone 4S	DOCK	○	iOS 6.1.3
	iPhone 4	DOCK	○	iOS 6.1.3

「Linkwithモード」専用アプリケーション"LinkwithAutomaker"は常に最新バージョンをご利用ください。

※1　ハンズフリー通話終了後、スマートフォンがスタンバイ状態になります。スマートフォンでスタンバイの解除が必要です。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

※2　スマートフォン側の「ホーム/メニュー/バックキー」などのソフトウェアキーは、車載機の画面上に表示されますが、これらのソフトウェアキーを車載機側から操作することはできません。

※3　バッテリー残量が少ない場合、またはアプリのご使用状態によっては給電できない場合があります。給電できない場合は、車載機での使用を中止し、他の機器にてスマートフォンの給電を行ってください。

※4　NTTドコモ製別売オプション品「HDMIケーブル SC03(希望小売価格1,890円(税込))」が必要となります。この「HDMIケーブル SC03」を使用し接続するため[Android(MHL)接続キット]に付属のMHL変換アダプターは使用しません。(2012年8月1日時点での確認)

※5　スマートフォン本体に応答保留機能がありません。

※6　スマートフォン本体の電話帳データを読み込めない場合があります。

※7　通話をするとスマートフォン本体の映像出力(MHL/HDMI)がOFFになるため、スマートフォン本体とHDMIケーブルの再接続(抜き差し)が必要になります。

※8　スマートフォンのボリュームが0の場合は車載機から音声がでません。

※9　接続時にスマートフォンをBluetooth設定画面にしておく必要があります。車載機でスマートフォン選択後、50～75%で、スマートフォンにペア設定の画面が表示されます。

※10 接続時にスマートフォンをロックした場合、ビデオ再生は出来ません。

※11 バッテリー残量が少ない場合、HDMIケーブルより、映像が出力されない場合があります。

※12 スマートフォン本体のBluetooth設定をOFFにした場合、スマートフォンにペアリング登録された機器が削除されてしまうことがあるため、再度ペアリング設定が必要になる場合があります。

※13 画面の上下左右に約10mm程度の黒ドットと、「ホーム」、「メニュー」、「戻る」ボタンが画面上に表示されるため、車載機の画面全体に画像を表示することができませんが、動作に問題はありません。

※14 通話をするとスマートフォンがロックされるため、本体の映像出力(MHL/HDMI)がOFFとなり、ロック解除が必要となります。

※15 接続時にスマートフォンをBluetooth設定画面にしておく必要があります。車載機でスマートフォン選択後、接続表示が25%に達したら、スマートフォンの"ペアリング"されたデバイスの"登録機器名"を選択する必要があります。その後、75%に達したら、スマートフォンにペア設定の画面が表示されます。

※16 音楽を2時間ほど連続再生すると、車載機での操作が利かなくなることがあります。復帰させるには、ACCをOFF/ONしてください。

※17 音楽再生時に通話をすると、通話前後で音量が変化する場合があります。

※18 「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」にて動画を再生する場合は、車載機に接続してから再生を開始してください。

※19 車載機接続時に「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」で動画を再生をすると、車載機本体のみでの表示となります。

※20 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話終了後、「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」の音声が電話機側から出力されるてしまう場合がありますが、アプリを操作していただくと再度車載機から音声が出力されます。

※21 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話終了後、「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」の音声が出力されない場合がありますが、アプリを操作していただくと再度音声が出力されます。

※22 車載機とBluetooth接続できなくなる場合があります。Bluetooth接続が失敗してしまう場合、スマートフォン本体のBluetoothをOFF/ONしてください。